




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ANTONIO MEUCCI"
 35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 - Tel. 049.5970210 - Fax 049.9400961
 sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE "MICHELE FANOLI"
 35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28
 Sito internet: www.meuccifanoli.gov.it - Email: pdis018003@istruzione.it



Prot. 7363/2a6

Cittadella, 31/08/2016

Al dirigente scolastico e al DSGA

Oggetto: verbale di controllo e collaudo (*)

Il giorno 31/08/2016

nell'aula/laboratorio SEDE MEUCCI - FANOLI

della sede: Meucci Fanoli

i sottoscritti (stampatello):

GIUVANNA SEIPPA docente assistente tecnico
 docente assistente tecnico

hanno proceduto al controllo e al collaudo della seguente apparecchiatura (utilizzare la dicitura del buono d'ordine):

PONTE RADIO WIFI MEUCCI-FANOLI RIF. ANTENNE UBICUITY NANOSTATION

PONTE RADIO WIFI SEDE MEUCCI - EX BAR u u u u

ACCESS POINT ZYXEL - SWITCH ZYXEL RP PSE 951900-8HP

richiesta con buono ordine n° _____ del ____/____/____

Quantità (*): _____

Elencare i numeri di matricola: _____

L'apparecchiatura appare esente da difetti: si no

L'apparecchiatura appare corrispondente alle caratteristiche specificate nel buono d'ordine e nell'offerta presentata dal fornitore: si no

L'apparecchiatura è stata sottoposta alle seguenti prove:

PLANA COPERTURA degli Access Point - verifica copertura
PONTE RADIO - (tra le 2 sedi e EX-BAR)

risultando funzionante: si no

Firme: Giuvanna Seippa

(*) per apparecchiature diverse vanno compilati verbali distinti; nel caso di apparecchiature identiche tra loro si può compilare un solo verbale specificando la quantità: in quest'ultimo caso il verbale specificherà che il collaudo è superato solo se tutte le apparecchiature lo hanno superato